


# 演色性とは

ライトで照らした物体の色合いが、自然光が当たった時の色合いと比べてどの程度再現できているかを示す指標です。

## オールライトの演色性

本製品は、平均演色評価数RaのR1～R8の8色が、基準光(太陽光)のRa=100%(最大値)に対し、Ra=90%以上と高演色性で、目に優しく疲れにくいのが特長です。



本製品の全光束測定結果